

# ICOM インストールガイド

## クローニングケーブル [Windows® 7編]

### OPC-478UC

このたびは、本製品(OPC-478UC)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、本製品のUSBドライバーをWindows® 7(32ビット/64ビット)環境のパソコンにインストールしてご使用いただくための説明をしています。


★USBドライバーのインストール(Step1.)が完了してから、本製品をパソコンに接続(Step2.)してください。

※ 本書中の画面や操作は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。


## ① USBドライバーのインストール(Step1.)

- ①パソコン(Windows 7)を起動します。
  - ※ 管理者権限でログオンしてください。
  - ※ ほかのアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。
- ②本製品に付属のCDをCDドライブに挿入します。
- ③CDに収録された「Win7」フォルダーをダブルクリックします。
- ④「ICOM USB DriverInstaller.exe」(実行ファイル)をダブルクリックします。
  - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〈はい(Y)〉をクリックします。
- ⑤次の画面が表示されたら、〈次へ(N)>〉をクリックします。

- ⑦次の画面が表示されたら、[このドライバーソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。



- ⑧次の画面が表示されたら、〈完了〉をクリックします。



- ⑥「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」のラジオボタン→〈次へ(N)>〉の順にクリックします。



## ■登録商標について


アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。  
Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。  
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における登録商標です。  
本文中の画面の使用に際して、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。  
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

## ② USBケーブルの接続(Step2.)


① USBドライバーのインストール(Step1.)が完了してから本製品をパソコンに接続すると、インストールを自動で開始します。

①本製品(OPC-478UC)をパソコンの[USB]ポートに接続します。

- 下図のように付属のフェライトコアを取り付けます。



②次の画面がデスクトップ上に表示されますので、その状態でしばらく待ちます。



③デスクトップ上の表示が下記の画面に変わると、インストール完了です。




## ③ インストールの状態を確認する(Step3.)

本製品のドライバーが正常にインストールされていることを確認する手順を説明します。

※下記の手順で確認したとき表示される[COM]ポートの番号(例:COM10)は、クローニングソフトウェア側で同じ番号に設定すると通信できます。

①マウスを以下の手順で操作します。


- 「システム」画面を表示します。



## ③ インストールの状態を確認する(Step3.) つづき


②[デバイスマネージャー]をクリックします。

- 「デバイスマネージャー」画面を表示します。



③「ポート(COMとLPT)」の△をクリックします。

- 正しくインストールされている場合は、「Icom USB-to-Serial Comm. Port (COM \*)」(例:COM10)を、下記のように表示します。



### 〈ご参考に〉

「Icom USB-to-Serial Comm. Port(COM \*) (COM \*)」と表示される場合は、本製品のUSBドライバーをインストールしなおしてください。

### リカバリーファイルを使用する

「Icom USB-to-Serial Comm. Port(COM \*)」または「USB-Serial Controller」の前に⚠が表示され、プロパティを開いたときにデバイスの状態欄に

このデバイスは正しく構成されていません。(コード1)

その名は、サービス名またはサービス表示名として既に使われています。

が表示されていれば、リカバリーファイルを使用する必要がありますので、以下の手順で、本製品のUSBドライバーをインストールしなおしてください。

①本製品のUSBドライバーをアンインストールします。

②本製品に付属のCDをCDドライブに挿入します。

③CDに収録された「Win7」フォルダーをダブルクリックします。

④「Recover\_Setup\_Driver(Win7).reg」(レジストリファイル)をダブルクリックします。

- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〈はい(Y)〉をクリックします。

⑤次の画面が表示されたら、〈はい(Y)〉をクリックします。

⑥次の画面が表示されたら、〈OK〉をクリックします。

⑦パソコンを再起動し、本書の「① USBドライバーのインストール(Step1.)」を参考に、ドライバーをインストールします。

### 〈アンインストールについて〉

本製品のアンインストールは、マウスを〈スタート〉→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]の順に操作してください。